



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|---------------|--------------------|
| Numer ewidencyjny zdarzenia: | 1173/16 | | | |
| Rodzaj zdarzenia: | INCYDENT | | | |
| Data zdarzenia: | 4 czerwca 2016 r. | | | |
| Miejsce zdarzenia: | Pruszcz Gdański – lotnisko EPPR | | | |
| Rodzaj, typ statku powietrznego: | spadochron Sabre2 190 | | | |
| Znak rozpoznawczy SP: | nie dotyczy | | | |
| Użytkownik / Operator SP: | prywatny | | | |
| Dowódca SP: | skoczek spadochronowy | | | |
| Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: | <i>Śmiertelne</i> | <i>Poważne</i> | <i>Lekkie</i> | <i>Bez obrażeń</i> |
| | | | | 1 |
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Kuchciński | | | |
| Podmiot badający: | organizator skoków | | | |
| Skład zespołu badawczego: | nie wyznaczano | | | |
| Zalecenia: | NIE | | | |
| Adresat zaleceń: | NIE DOTYCZY | | | |
| Data zakończenia badania: | 14 czerwca 2016 r. | | | |

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek (260 skoków) wykonywał skok z wysokości 1500 m. Na wysokości około 1000 m zainicjował otwarcie czaszy głównej spadochronu. Napęlenie się czaszy było bardzo dynamiczne. Niezwłocznie po napęleniu się czaszy, na etapie zwijania slajdera, spadochron zaczął się obracać się w prawo. Skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową. Wylądował na użytkowej części lotniska.

Oględziny czaszy głównej nie wskazały na przyczyny, które mogły spowodować twarde otwarcie i obroty spadochronu po napęleniu się czaszy. Skoczek, który osobiście układał spadochron do

skoku dopuścił możliwość, że podczas układania slajder nie został dociągnięty do ograniczników przy czaszy, co mogło spowodować twarde otwarcie. Obroty spadochronu mogły być spowodowane powstaniem węzła lub węzłów na linkach, które uległy samoczynnemu rozwiązaniu, na przykład po wyczepieniu czaszy.

Prawdopodobna przyczyna zdarzenia lotniczego:

Błąd popełniony podczas układania spadochronu do skoku.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Zdarzenie omówiono ze skoczkami i zwrócono uwagę na konieczność zachowania staranności podczas wszystkich faz układania spadochronów.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

| | Imię i nazwisko | Podpis |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Nadzorujący badanie: | Tomasz Kuchciński | <i>podpis na oryginale</i> |