



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	471/17			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	22 marca 2017 r.			
Miejsce zdarzenia:	Lotnisko Deputycze Królewskie [EPCD]			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Samolot Czech Sport Aircraft PS-28 Sport Cruiser			
Użytkownik / Operator SP:	OKL ATO PWSZ w Chełmie ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm			
Dowódca SP:	Pilot samolotowy - instruktor			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	2
Nadzorujący badanie:	Tomasz Makowski			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	Nie powoływano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Informacja o zdarzeniu			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	02.06.2017 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Samolot był przygotowywany do lotu szkolnego w celu przeszkolenia pilota-instruktora na nowy typ. Podczas wykonywania przeglądu przedlotowego o godz. 10:30 LMT dowódca statku powietrznego stwierdził uszkodzenie końcówki kompozytowej łopaty śmigła w postaci rozwarstwienia.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia był kontakt końcówki łopaty pracującego śmigła z małym twardym przedmiotem (kamyk, lód).

Okoliczność sprzyjająca:

Eksplatacja samolotu w warunkach zimowych.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Nie ma.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Makowski	<i>podpis na oryginale</i>