



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	1342/17			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	25 czerwca 2017 r.			
Miejsce zdarzenia:	Lotnisko EPDE			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	Szybowiec SZD-50-3 Puchacz			
Użytkownik / Operator SP:	Aeroklub „Orląt” w Dęblinie ul.Szkoły Podchorążych Lotnictwa 1, 08-521 Dęblin			
Dowódca SP:	Uczeń-pilot szybowcowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	1
Nadzorujący badanie:	Tomasz Makowski			
Podmiot badający:	Użytkownik			
Skład zespołu badawczego:	Nie powoływano			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	Raport/Informacja o zdarzeniu			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	08.08.2017 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-pilot wykonywała piąty lot samodzielny wg zadania SPL/II-8. Do wysokości wyrównania lot przebiegał normalnie. Podchodząc do lądowania uczeń-pilot mając lekko otwarte hamulce aerodynamiczne otworzyła je w większym zakresie, co spowodowało przepadnięcie szybowca, twarde lądowanie i powstanie uszkodzeń (podwozie główne i jego laminatowa osłona w części tylnej).

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Błąd pilota polegający na nieprawidłowym użyciu hamulców aerodynamicznych.

Okoliczności sprzyjające:

Małe doświadczenie ucznia-pilota.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa:

Nie ma.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Makowski	