



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport końcowy]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<i>16/16</i>			
Rodzaj zdarzenia:	<i>INCYDENT</i>			
Data zdarzenia:	<i>06.01.2016 r.</i>			
Miejsce zdarzenia:	<i>EPWR</i>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<i>Samolot ATR-72</i>			
Dowódca SP:	<i>Pilot ATPL</i>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
	-	-	-	-
Nadzorujący badanie:	<i>Edward Łojek/ od 01.06.2017 r. Andrzej Bartosiewicz</i>			
Podmiot badający:	<i>Użytkownik</i>			
Skład zespołu badawczego:	<i>Nie wyznaczono</i>			
Forma dokumentu zawierającego wyniki:	<i>Zarządzający lotniskiem</i>			
Zalecenia:	<i>NIE</i>			
Adresat zaleceń:	<i>Nie dotyczy</i>			
Data zakończenia badania:				

Przebieg i okoliczności zdarzenia

- a) W dniu 06.01.2016, podczas załadunku ATR-72, do lotu cargo z EPWR do EGBB, dolna krawędź drzwi cargo samolotu została uszkodzona (nieznaczne wgniecenie) przez podnośnik widłowy. Mechanik obecny na miejscu zdarzenia po oględzinach dopuścił statek powietrzny do lotu.

Przyczyna zdarzenia

Przyczyną zdarzenia było niezachowanie uwagi przez operatora wózka widłowego.

Działania podjęte przez podmiot badający - środki profilaktyczne

- b) Z okolicznościami i przebiegiem zdarzenia zostanie zapoznany personel latający.
- c) W celu uniknięcia (minimalizacji skutków) podobnych zdarzeń przygotowano zestaw osłon do mocowania na krawędzi drzwi cargo podczas załadunku.

Zalecenia Komisji dotyczące bezpieczeństwa

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Andrzej Bartosiewicz	