

RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM

INFORMACJA O ZDARZENIU

Nr akt sprawy

1318/11

MIEJSCE ZDARZENIA

Polska, Toruń

Miejscowość

EPTO, droga startowa 29

CZAS ZDARZENIA

Data zdarzenia

2011. 10. 14

Czas lokalny zdarzenia

Godz: 15.05

STATEK POWIETRZNY

Producent SP

Socata-Group Aerospatale

Typ SP

Rallye 235 E-D

Znaki rejestracyjne

SP-OAG

Państwo rejestracji SP

POLSKA

Nazwa użytkownika SP

Aeroklub Pomorski

II – PRZEBIEG LOTU

LOTNICTWO KOMUNIKACYJNE

Rodzaj lotu

1. pasażerski

2. cargo

3. pasaż./cargo

4. przebazowanie

5. szkolny / kontrolny

6. inny

7. nieznan

S lot regularny

N lot nieregularny

Z nieznan

D lot krajowy

I lot międzynarodowy

Z nieznan

LOTNICTWO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

Rodzaj lotu

Szkolny lub treningowy

10. z instruktorem

1Y. inny

11. samodzielny

12. kontrolny

Niehandlowy

20. w celach własnych

23. specjalny

2Z. nieznany

21. służbowy

24. nad otwartym morzem

22. rządowy

2Y. inny

Handlowy

30. lot agro

33. lot reklamowy

36. transport drewna

31. lot gaśniczy

34. z ładunkiem podwiesz.

37. nad otwartym morzem

32. lot obserwacyjny

35. lot sanitarny

3Y. inny

Loty różne

40. lot badawczy

43. lot poszukiwawczy

4Y. inny

41. nielegalny

44. pokazowy / sportowy

4Z. nieznany

42. przebazowanie

45. akwizyc./ pokaz.

Rodzaj użytkownika

1. aeroklub / szkoła lotn.

4. użyt. Prywatny

Z. nieznany

2. spółka

5. sprzedaż / wynajem

3. przeds. Państw.

Y. inny

TRASA LOTU

Ostatni punkt odlotu

Toruń (EPTO)

Planowany punkt docelowy

Toruń (EPTO)

Długość lotu

00godz. 6 min.

WYDANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

BRAK

PROPONOWANE ZALECENIA PROFILAKTYCZNE

BRAK

PIECZĄTKA I PODPIS KIERUJĄCEGO ZESPOŁEM BADAWCZYM

WARSZAWA 3 listopada 2011 ROKU