



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------------|
| Numer ewidencyjny zdarzenia: | <i>1107/15</i> | | | |
| Rodzaj zdarzenia: | <i>INCYDENT</i> | | | |
| Data zdarzenia: | <i>16 czerwca 2015 r.</i> | | | |
| Miejsce zdarzenia: | <i>MATZ lotniska EPTM</i> | | | |
| Rodzaj, typ statku powietrznego: | <i>Śmigłowiec Bell 206</i> | | | |
| Dowódca SP: | <i>Pilot śmigłowcowy</i> | | | |
| Liczba ofiar / rodzaj obrażeń: | <i>Śmiertelne</i> | <i>Poważne</i> | <i>Lekkie</i> | <i>Bez obrażeń</i> |
| | - | - | - | <i>BD</i> |
| Nadzorujący badanie: | <i>Robert Ochwat</i> | | | |
| Podmiot badający: | <i>Użytkownik</i> | | | |
| Skład zespołu badawczego: | <i>Nie wyznaczano</i> | | | |
| Zalecenia: | <i>NIE</i> | | | |
| Adresat zaleceń: | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | |
| Data zakończenia badania: | <i>13 lipca 2015 r.</i> | | | |

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Pilot śmigłowca Bell 206 wykonywał lot patrolowy nad gazociągami na trasie EPBC- CTR EPWA- Żyrardów- Rawa Mazowiecka- Tomaszów Mazowiecki (TM)- Piotrków Trybunalski, ponownie TM- Koluszki-Zgierz-Łęczyca- Kutno i lądowanie w Płocku. Z uwagi na niską wysokość lotu (50-70 metrów nad ziemią), łączność radiowa na pewnych odcinkach lotu była utrudniona. Przed wlotem w przestrzeń powietrzną MATZ lotniska EPT, pilot śmigłowca Bell 206 próbował nawiązać łączność radiową ze służbą kontroli ruchu lotniczego w celu uzyskania zezwolenia na przelot, jednak z uwagi na problemy z łącznością, kontakt radiowy udało się nawiązać dopiero w strefie MATZ. Po nawiązaniu łączności, gdy śmigłowiec znajdował się już w przestrzeni MATZ, kontroler ruchu lotniczego wydał zgodę na przelot przez strefę.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Przyczyną zaistnienia zdarzenia i braku wcześniejszej koordynacji wlotu w przestrzeń MATZ EPTM, były problemy z nawiązaniem łączności radiowej spowodowane niską wysokością lotu śmigłowca Bell 206.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Po zakończeniu badania PKBWL nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

| | Imię i nazwisko | Podpis |
|----------------------|-----------------|----------------------------|
| Nadzorujący badanie: | Robert Ochwat | <i>podpis na oryginale</i> |