



## PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

### Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	<b>773/15</b>			
Rodzaj zdarzenia:	<b>INCYDENT</b>			
Data zdarzenia:	<b>16 maja 2015 r.</b>			
Miejsce zdarzenia:	<b>Maslów – lotnisko EPKA</b>			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	<b>spadochron Drakkar</b>			
Znak rozpoznawczy SP:	<b>nie dotyczy</b>			
Użytkownik / Operator SP:	<b>Aeroklub Kielecki</b>			
Dowódca SP:	<b>uczeń-skoczek spadochronowy</b>			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				<b>1</b>
Nadzorujący badanie:	<b>Tomasz Kuchciński</b>			
Podmiot badający:	<b>Organizator szkolenia</b>			
Skład zespołu badawczego:	<b>nie wyznaczano</b>			
Zalecenia:	<b>NIE</b>			
Adresat zaleceń:	<b>NIE DOTYCZY</b>			
Data zakończenia badania:	<b>20 lipca 2015 r.</b>			

#### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek wykonywała skok z samoczynnym otwarciem spadochronu. Był to jej drugi skok w życiu. Po oddzieleniu od samolotu, w trakcie procesu otwierania się spadochronu wykonała obrót tak, że odwrócona była plecami do ziemi. W czasie napełniania się czaszy slajder pozostał przy ogranicznikach na stabilizatorach. Po około 6 s uczeń-skoczek wyczepiła czaszę główną i otworzyła czaszę zapasową spadochronu. Wylądowała na lotnisku w wyznaczonym rejonie.

Oględziny czaszy głównej nie wykazały uszkodzeń i zniekształceń oczek oraz osłonek ograniczników slajdera. Nie ustalono przyczyny zakłócenia procesu otwarcia czaszy głównej.

**Przyczyna zdarzenia lotniczego:**

Nie ustalono.

**Działania profilaktyczne** podjęte przez podmiot badający:

Zdarzenie omówiono ze skoczkami i przypomniano sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.

**Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:**

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

---

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>