



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 2/04

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia,	dr inż. Maciej Lasek
Z-ca przewodniczącego Komisji:	
Z-ca przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 19 października 2011 r., przedstawionych przez EXIN Sp. z o.o. wyników przeprowadzonego badania incydentu lotniczego samolotu An-26B, SP-FDP, który odnotowano w dniu 5 stycznia 2004 r. podczas naboru wysokości po starcie z lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu polegającego na wycieku oleju z prawego silnika podczas naboru wysokości po starcie było rozszczelnienie chłodnicy oleju prawego silnika.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne**:

1. Omówienie okoliczności i przebiegu zdarzenia z całym personelem lotniczym Przedsiębiorstwa EXIN.
2. Przeprowadzenie zajęć z zasad eksploatacji samolotów z uwzględnieniem szczególnych przypadków w locie oraz zasad eksploatacji samolotów w warunkach zimowych.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek
Z-ca Przewodniczącego Komisji: Andrzej Pussak
Członek Komisji: Michał Cichoń
Członek Komisji: Dariusz Frączak
Członek Komisji: Jerzy Kędzierski
Członek Komisji: Tomasz Kuchciński
Członek Komisji: Jacek Rożyński
Członek Komisji: Ryszard Rutkowski
Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny

Podpis nieczytelny