



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 725/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 14 stycznia 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Lotniskiem w Rzeszowie wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu ATR 72-200 o znakach rozpoznawczych SP-LFB, które wydarzyło się w dniu 25 września 2008 r. na lotnisku Rzeszów Jasionka (EPRZ), a w których ustalono, że:

podczas startu samolotu, nad lotnisko nadleciało stado ptaków (czajki i szpaki). Kapitan zdecydował o przerwaniu startu w fazie rozbiegu i zawiadomił o tym TWR. Służby lotniskowe podjęły działania w celu odstraszenia ptaków. Po odstraszeniu ptaków samolot wystartował do planowego rejsu bez zakłóceń.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż

Przyczyną incydentu był:

Niespodziewany przelot stada ptaków w rejonie pasa startowego podczas startu samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Zastoiny wody w okolicy lotniska powstałe podczas budowy drogi patrolowej, które stanowiły miejsca zerowania ptaków.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje proponowane zalecenia profilaktyczne tj. likwidacja powstałych zastoin wody oraz konieczność zatrudnienia sokolnika, stosowanie urządzeń mechanicznych i akustycznych w rejonie lotniska i zwiększenie częstotliwości kontroli drogi startowej przez patrole SOL.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski