



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 90/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 3 marca 2010 r., przedstawionych przez JETAIR Sp. z o. o., wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu JETSTREAM 32, SP-KWF, które wydarzyło się w dniu 22 lutego 2010 r. na lotnisku Warszawa-Okęcie (EPWA), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu polegającego na niestabilnej pracy prawego silnika połączonej z utratą jego mocy było zawilgocenie i uszkodzenie izolacji konektora elektrycznego łączącego komputer TTL (Torque and Temperature Limiter) z zaworem ograniczającym (odcinającym) dopływ paliwa, co spowodowało nieprawidłowy przesył sygnału, a w efekcie niekontrolowaną pracę zaworu.

Wobec braku zaleceń profilaktycznych ze strony użytkownika, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych określa następujące **zalecenia profilaktyczne**:

1. Poinformować producenta samolotu o zdarzeniu;
2. Zdarzenie omówić z personelem latającym JETAIR.

Zalecenie numer: 2010-004 do JETAIR Sp. z o.o.:

3. Przeprowadzić stosowne sprawdzenie konektora elektrycznego łączącego komputer TTL (Torque and Temperature Limiter) z zaworem ograniczającym (odcinającym) dopływ paliwa w pozostałych samolotach typu JETSTREAM 32 we flocie użytkownika.

Informację o podjętych działaniach w sprawie realizacji Zalecenia nr 2010-004 proszę przekazać do PKBWL w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Stanisław Żurkowski

Podpis nieczytelny