



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 92/08

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Członek Komisji.....	CICHONŃ Michał
Członek Komisji.....	FRĄTCZAK Dariusz
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	RUTKOWSKI Ryszard
Członek Komisji.....	TARGALSKI Waldemar
Członek Komisji.....	ŻURKOWSKI Stanisław

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 23 marca 2011 r. przedstawionych przez PLL „LOT” SA informacji zawartych w zgłoszeniu zdarzenia lotniczego samolotu Embraer EMB-145 znaki rozpoznawcze SP-LGO, które wydarzyło się w dniu 19 lutego 2008 r. po starcie z lotniska w Turynie (Włochy), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje te informacje za wystarczające do wyjaśnienia zdarzenia i uznaje iż:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na błędnej sygnalizacji położenia goleni prawego podwozia głównego, były usterki elektronicznego zespołu podwozia (Landing Gear Electronic Unit) oraz czujników wypuszczenia i zablokowania (Down and Lock) systemu 1 i 2 na prawym podwoziu głównym – po wymianie tych elementów objawy niesprawności ustąpiły.

Komisja nie proponuje zaleceń profilaktycznych.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	LASEK Maciej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	CICHONŃ Michał	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	FRĄTCZAK Dariusz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	RUTKOWSKI Ryszard	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	TARGALSKI Waldemar	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ŻURKOWSKI Stanisław	<i>Podpis nieczytelny</i>