



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 187/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	PUSSAK Andrzej
Członek Komisji.....	FRĄTCZAK Dariusz
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 02 marca 2011 r. przedstawionych przez EuroLOT SA wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu ATR-42-500 znaki rozpoznawcze SP-EDA, które wydarzyło się w dniu 08 kwietnia 2009 r. podczas lotu na trasie Warszawa-Kraków, działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia ww. podmiotu i uznaje iż:

Przyczyną incydentu polegającego na zawróceniu na lotnisko startu z powodu sygnalizacji nieprawidłowego działania systemu paliwowego (sygnał FUEL na Crew Alerting Panel) było:

- 1. Niezgodne z MEL dopuszczenie samolotu do eksploatacji przez służby techniczne PLL „LOT” SA,**
- 2. Nie wprowadzenie aktualnej informacji z MEL do systemu MERLIN,**
- 3. Brak opisu usterki w liście kontrolnej samolotu ATR-42.**

PKBWL akceptuje zalecenia w zakresie bezpieczeństwa, podjęte przez EuroLOT SA:

- 1. Powiadomienie załóg o zdarzeniu przez publikację Sprawozdania końcowego z badania incydentu na portalu wewnętrznym EuroLOT,**
- 2. Przekazanie Sprawozdania końcowego z badania incydentu do działu jakości LOT AMS z rekomendacją weryfikacji systemu MERLIN pod względem zgodności z aktualną MEL dla samolotów ATR-42/72**

PKBWL formułuje następujące zalecenie profilaktyczne – dla EuroLOT SA i LOT AMS:

Zweryfikować praktycznie i skorygować skuteczność systemu i procedur wprowadzania informacji z MEL do systemu MERLIN.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	PUSSAK Andrzej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	FRĄTCZAK Dariusz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>