



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 245/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	PUSSAK Andrzej
Członek Komisji.....	FRĄTCZAK Dariusz
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 02 marca 2011 r. przedstawionych przez PLL „LOT” SA wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego związanego z obsługą samolotu Boeing 767-300ER zn.rozp. SP-LPB, które wydarzyło się w dniu 29 kwietnia 2009 r. podczas wykonywania czynności technicznych na tym samolocie w porcie lotniczym Kraków-Balice [EPKR], działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia ww. podmiotu i uznaje iż:

Przyczyną incydentu polegającego na pozostawieniu narzędzia w postaci klucza „grzechotki” na elementach podwozia samolotu po zakończeniu obsługi technicznej i w następstwie jego zgubienia na drodze startowej była nieuwaga mechanika dokonującego wymiany prawej lampy lądowania na goleni przedniego podwozia samolotu.

PKBWL akceptuje działania profilaktyczne podjęte po zaistnieniu zdarzenia:

Natychmiastowe omówienie zaistniałej sytuacji z personelem obsługi liniowej w celu zapobieżenia podobnym sytuacjom w przyszłości, ze zwróceniem uwagi na konieczność przestrzegania zasad sprawdzania kompletności narzędzi po zakończeniu obsługi technicznej.

PKBWL akceptuje zalecenia profilaktyczne podjęte przez PLL „LOT” SA:

- 1. Omówienie zdarzenia podczas okresowych szkoleń personelu technicznego;**
- 2. Umieszczenie w „Podręczniku Obsługi Technicznej Tom L2 – Szczegółowe Procedury Dotyczące Obsługi Liniowej” zasad sprawdzania kompletności narzędzi znajdujących się w Tomie 2 ww. podręcznika – w procedurze 2.6.B4 pkt 5.4.2.**

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	PUSSAK Andrzej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	FRĄTCZAK Dariusz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>