



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 438/09

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	PUSSAK Andrzej
Członek Komisji.....	FRĄTCZAK Dariusz
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 02 marca 2011 r. przedstawionych przez Aeroklub Łódzki informacji i pozyskanych we własnym zakresie informacji w trakcie badania zdarzenia lotniczego samolotu PZL An-2TD zn.rozp. SP-DNG, które wydarzyło się w dniu 20 czerwca 2009 r. podczas lotu w rejonie lotniska Łódź-Lublinek [EPLL], **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wobec braku nadesłania wyników badania zdarzenia przez Aeroklub Łódzki przyjmuje uzyskane informacje za wystarczające do ustalenia jego przyczyny i uznaje iż:

Przyczyną incydentu, polegającego na uszkodzeniu płatowca w postaci wyrwania tylnego zamocowania pokładowych lin desantowych wraz z fragmentem wręgi kadłuba, było niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie pokładowych lin desantowych i ich obciążenie znaczną siłą prostopadłą do ich osi, co wywołało w tylnym zamocowaniu lin reakcję przekraczającą jego wytrzymałość.

PKBWL nie proponuje zaleceń profilaktycznych.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	PUSSAK Andrzej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	FRĄTCZAK Dariusz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>