



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 650/09**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 14 stycznia 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Lotniskiem w Rzeszowie wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B-737-800 o znakach rozpoznawczych EI-DWY, które wydarzyło się w dniu 12 sierpnia 2009 r. na lotnisku Rzeszów Jasionka (EPRZ), a w których ustalono że:

podczas startu samolotu rejsowego doszło do zderzenia z przelatującymi ptakami. Na pasie znaleziono szczątki sześciu ptaków (jaskółek). O fakcie tym zawiadomiono kapitana samolotu, który nie stwierdził sytuacji niebezpiecznej i zdecydował kontynuować lot.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła informację od wyżej wymienionego podmiotu, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż

### **Przyczyną incydentu była:**

Obecność ptaków (jaskółek) w rejonie pasa startowego podczas startu samolotu.

### **Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nieskuteczne odstraszenie ptaków w okolicy lotniska przy stosowanych metodach.

### **Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje proponowane zalecenia profilaktyczne tj. konieczność zatrudnienia sokolnika, stosowanie urządzeń mechanicznych (armatek hukowych), zmienianie dźwięków w stosowanych urządzeniach akustycznych oraz zwiększenie częstotliwości kontroli drogi startowej przez patrole SOL przed każdą operacją lotniczą.

## **Podpisy Komisji**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	.....
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	.....
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	.....
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	.....
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	.....