



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1085/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Przewodniczący Posiedzenia | |
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | dr inż. Maciej Lasek |
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | mgr inż. pil Andrzej Pussak |
| Członek Komisji: | dr inż. Michał Cichoń |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jacek Jaworski |
| Członek Komisji: | inż. Tomasz Makowski |
| Członek Komisji: | mgr Tomasz Kuchciński |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński |
| Członek Komisji: | mgr inż. Ryszard Rutkowski |
| Członek Komisji: | mgr inż. pil. Waldemar Targalski |
| Członek Komisji: | dr inż. Stanisław Żurkowski |

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r. okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu Cessna 152 o znakach rozpoznawczych SP-KCR, które wydarzyło się w dniu 22 września 2010 r. na podstawie zgłoszenia ustalono że:

W czasie lotu po trasie doszło do zderzenia z ptakiem na wysokości 1500 stóp. Samolot wylądował na lotnisku Lublinek w celu sprawdzenia samolotu. Po wylądowaniu stwierdzono ślad pojedynczego uderzenia w wiatrochron bez uszkodzeń. Samolot kontynuował lot.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania uznając, iż:

Przyczyną incydentu było:

Zderzenie z ptakiem w czasie przelotu po trasie.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Brak

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja nie zgłosiła żadnych zaleceń profilaktycznych

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | dr inż. Maciej Lasek | |
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | mgr inż. Andrzej Pussak | |
| Członek Komisji: | dr inż. Michał Cichoń | |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jacek Jaworski | |
| Członek Komisji: | inż. Tomasz Makowski | |
| Członek Komisji: | mgr Tomasz Kuchciński | |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński | |
| Członek Komisji: | mgr inż. Ryszard Rutkowski | |
| Członek Komisji: | mgr inż. pil. Waldemar Targalski | |
| Członek Komisji: | dr inż. Stanisław Żurkowski | |