



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1107/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Z-ca Przewodniczącego Komisji.....	PUSSAK Andrzej
Członek Komisji.....	CICHON Michał
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek
Członek Komisji.....	RUTKOWSKI Ryszard
Członek Komisji.....	TARGALSKI Waldemar
Członek Komisji.....	ŻURKOWSKI Stanisław

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r., przedstawionych przez LOT AMS wyników przeprowadzonego badania zdarzenia technicznego samolotu Boeing 767-300 zn.rozp. SP-LPA, które wydarzyło się w dniu 30 września 2010 r. podczas testu operacyjnego wypuszczania trapu skrzydłowego, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu, polegającego na nie napełnieniu się trapu skrzydłowego podczas testu operacyjnego wypuszczania trapu (zadanie próbkowania 25-65-00-5A) było wadliwe ustawienie zaczepu względem przetyczki okucia linki, wskutek czego linka nie uruchomiła zaworu butli trapu.

Komisja akceptuje i uzupełnia przyjęte przez LOT AMS uwagi – **do wprowadzenia jako zalecenia profilaktyczne:**

1. Zweryfikować celowość wprowadzenia do dokumentacji technicznej obowiązku weryfikacji położenia linki względem zaczepu haka podczas zabudowy trapu lub butli trapu.
2. Każdorazowo przed testem operacyjnym trapu skrzydłowego sprawdzić ustawienie zaczepu względem przetyczki okucia linki.
3. Uzyskać informacje od producenta o podobnych wypadkach zgłoszonych przez innych operatorów.
4. Wykonać jednorazowe sprawdzenie prawidłowości montażu połączenia linki z hakiem zaczepu na całej flocie samolotów Boeing 767 PLL "LOT".

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	LASEK Maciej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji	PUSSAK Andrzej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	CICHON Michał	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	RUTKOWSKI Ryszard	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	TARGALSKI Waldemar	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ŻURKOWSKI Stanisław	<i>Podpis nieczytelny</i>