



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1110/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Z-ca Przewodniczącego Komisji.....	PUSSAK Andrzej
Członek Komisji.....	CICHON' Michał
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek
Członek Komisji.....	RUTKOWSKI Ryszard
Członek Komisji.....	ŻURKOWSKI Stanisław

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r. przedstawionych przez GESTAIR Private Jets (C/Anabel Segma 11-2C, 28108 Alcobendas, Madrid, Espana), a dostarczonych przez CIAIAC (Comision de Investigacion de Accidentes e Incidentes de Aviacion Civil, C/Fruela 6, 28011 Madrid, Espana) wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu Raytheon Hawker 900XP o znakach rozpoznawczych EC-KMT, które wydarzyło się w dniu 30 września 2010 r. w polskiej przestrzeni powietrznej po starcie z lotniska Warszawa-Okęcie [EPWA], działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia ww. podmiotu i uznaje iż:

Przyczyną incydentu polegającego na dekompresji kabiny podczas lotu po osiągnięciu FL355, a w wyniku tego zgłoszenia sytuacji emergencji i lądowania na lotnisku Poznań-Ławica [EPPO] była utrata szczelności pokładowego systemu klimatyzacyjnego wskutek rozszczelnienia połączenia kanału separatora wody (water duct) z kanałem tłumika (silencer duct), spowodowanego błędem montażu podczas przeglądu wykonanego przez personel obsługowy firmy Corjet.

PKBWL akceptuje zalecenia profilaktyczne zaproponowane przez GESTAIR Private Jets, polegające na szczegółowszym uzupełnieniu przez Wytwórcę samolotu procedur wykonawczych lub zmianie projektu i wprowadzeniu tymczasowej procedury zastępczej, w pełni gwarantującej prawidłowe wykonanie obsługi.

Podpisy Komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	LASEK Maciej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji	PUSSAK Andrzej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	CICHON Michał	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	RUTKOWSKI Ryszard	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ŻURKOWSKI Stanisław	<i>Podpis nieczytelny</i>