



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1320/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2010 r. przedstawionych przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 738, o znakach rozpoznawczych EI-DAK, które wydarzyło się w dniu 30 listopada 2010 r. na lotnisku Kraków-Balice, w którym to ustalono, że:

W czasie podejścia do lądowania załoga zauważyła stado ptaków przecinające linię lotu samolotu. Dwa średnie ptaki uderzyły w dziób samolotu. Na samolocie podczas przeglądu stwierdzono ślady po zderzeniu na dziobie samolotu ale nie stwierdzono jego uszkodzenia. Po przeglądzie samolot odleciał z opóźnieniem. **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

Przyczyną incydentu było:

Obecność ptaków (prawdopodobnie dzikich kaczek) w rejonie drogi startowej podczas lądowania samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Zwiększona koncentracja ptaków z powodu zimy w okolicy niezamarzniętego zbiornika wodnego i ich przelot do miejsca gniazdowania.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione przez zarządzającego lotniskiem działania profilaktyczne, a szczególnie wzmoczenie odstrzału redukcyjnego ptactwa wodnego.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>podpis nieczytelny</i>