



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 511/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 05 stycznia 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Gdańsk wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A320 o znakach rozpoznawczych HA-LPX, które miało miejsce w dniu 09 czerwca 2010 r. W czasie badania ustalono, że:

Po starcie z lotniska w Gdańsku, podczas wznoszenia samolot zderzył się z ptakiem (bocianem). Po kilku minutach lotu na częstotliwości „Gdańsk Wieża” pilot zgłosił zdarzenie i sygnał „MAYDAY” prosząc o wektory do lądowania. Po ogłoszeniu alarmu i przy pełnej gotowości Lotniskowej Straży Pożarnej samolot bezpiecznie wylądował. KRL TWR zaobserwował dym wydobywający się z prawego silnika. Przegląd samolotu wykazał uszkodzenia łopatek wentylatora (załączone zdjęcia). Przed lotem jak i przed lotami poprzednimi dokonano inspekcji pola ruchu przez Dyżurnego Operacyjnego Portu i nie stwierdzono zwiększonej aktywności ptaków.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania uznając, iż:

Przyczyną incydentu było:

Zderzenie z ptakiem (bociana) na trasie lotu samolotu.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Brak

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje proponowane środki profilaktyczne a szczególnie wzmożone obserwację obecności ptactwa w rejonie lotniska podczas operacji lotniczych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil. Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędziński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński *podpis nieczytelny.*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. pil. Waldemar Targalski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Stanisław Żurkowski *podpis nieczytelny*