



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 547/10

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński

W dniu 28 września 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz przez Dział Bezpieczeństwa Lotniczego PLL LOT S.A. wyniki przeprowadzonych badań zdarzenia lotniczego dotyczące samolotu B 735 o znakach rozpoznawczych SP-LKE, z dnia 15 czerwca 2010 r. w których ustalono, że:

Załoga zgłosiła, że podczas podejścia nastąpiło zderzenie z małym ptakiem na wysokości ok.1000 stóp. Ptak uderzył w szybę samolotu. Załoga wypełniła formularz Bird Strike Reporting Form. Po wylądowaniu wykonano przegląd specjalny zgodnie z dokumentem AMM 05-51-37. Nie stwierdzono uszkodzeń samolotu. Zderzenie uznano jako potwierdzone ale nastąpiło ona poza rejonem odpowiedzialności zarządzającego portem.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Zderzenie z ptakiem, który znajdował się na trasie lotu samolotu, jednak poza strefą odpowiedzialności lotniska.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Brak.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Brak.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil Andrzej Pussak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jacek Jaworski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski *podpis nieczytelny*

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński *podpis nieczytelny*