



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 663/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Waldemar Targalski

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 8 września 2010 r., przedstawionych przez użytkownika, wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego motolotni – skrzydło iXess-13, o znakach rozpoznawczych SP-MPOB, które wydarzyło się w dniu 4 lipca 2010 r., w miejscowości Oborniki Wlkp. - Słonawy, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu było nadmierne zużycie elementów mocujących plastikową szybkę kasku, co w czasie lotu doprowadziło do zerwania tej szybki i uszkodzenia łopaty wirującego śmigła, a w konsekwencji uszkodzenia oderwanymi fragmentami śmigła pokrycia skrzydła motolotni.

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

Dokonanie wymiany zużytych elementów kasku.

oraz zaproponowane **zalecenia profilaktyczne:**

W czasie przygotowania do lotu, piloci powinni sprawdzać oprócz stanu technicznego motolotni, również stan swojego wyposażenia osobistego.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia Komisji: Maciej Lasek

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Dariusz Frątczak

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Kuchciński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Tomasz Makowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Waldemar Targalski

Podpis nieczytelny

