



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 665/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Prowadzący posiedzenie -	dr inż. Maciej Lasek
Zastępca Przewodniczącego Komisji	
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 roku, przedstawionych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej okoliczności incydentu lotniczego, wypracowanie przez pokładowy system zapobiegania kolizjom powietrzu (ACAS) polecenia zmiany wysokości dla samolotów Embraer 190 o znakach rozpoznawczych: PH-EZK i Boeing 737-400 o znakach rozpoznawczych: SE-RJA, który wydarzył się w dniu 8 lipca 2010 roku, w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa (EPWW), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i na ich podstawie uznaje, iż:

Przyczyną incydentu była:

Duża prędkość zniżania (około 2000 ft/min) samolotu Embraer 190.

Zalecenia profilaktyczne:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

1. We właściwych dokumentach wprowadzić przepis ograniczający prędkość wznoszenia/zniżania do 1000 stóp na minutę w przedziale wysokości 1000 stóp przed osiągnięciem nakazanej wysokości w Rejonie Informacji Powietrznej FIR - Warszawa (EPWW).
2. Doprowadzić do publikacji powyższego przepisu w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP – Polska.

Powyższe zalecenia zostały już sformułowane w dniu 12 sierpnia 2009 roku w Uchwale nr 440/07 jako zalecenie numerowane (2009-27). Do dnia dzisiejszego nie zostały one wprowadzone we właściwych dokumentach.

Podpisy komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

podpis nieczytelny

Członek Komisji: Michał Cichoń

podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

podpis nieczytelny

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

podpis nieczytelny
