



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 715/10**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia	
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 05 stycznia 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Gdańsk wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, samolotu B737-300 o znakach rozpoznawczych LN-KKN, z dnia 18 lipca 2010 r. w którym ustalono, że:

załoga zgłosiła zderzenie z ptakami na wysokości 50 stóp w czasie lądowania. Po sprawdzeniu drogi startowej przez Dyżurnego Operacyjnego znaleziono 4 martwe mewy. Przegląd samolotu wykonany przez załogę nie wykazał śladów zderzenia ani uszkodzeń samolotu. Samolot odleciał zgodnie z rozkładem. Załoga wypełniła formularz Bird Strike Reporting. Przed lądowaniem była kontrolowana droga startowa oraz przeprowadzono akcję odstraszenia ptaków.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Obecność ptaków w rejonie pola startowego.

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Nieskuteczne odstraszanie ptaków w rejonie lotniska oraz wzmożona aktywność ptaków w tym dniu

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>podpis nieczytelny.</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>podpis nieczytelny</i>