



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 751/10**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frączak
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 18 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Szczecin - Goleniów, wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 738 o znakach rozpoznawczych EI-DLE, z dnia 23 lipca 2010 r. w którym ustalono, że:

załoga po starcie zgłosiła zderzenie samolotu z ptakami. Sprawdzono drogę startową i znaleziono na drodze startowej trzy martwe ptaki (jaskółki). Zawiadomiono załogę samolotu. Załoga lot kontynuowała bez zakłóceń.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Obecność ptaków w okolicy drogi startowej podczas startu samolotu .

**Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:**

Mało skuteczne sposoby odstraszenia ptaków w rejonie lotniska.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak	.....
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	.....
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	.....
Członek Komisji:	inż. Tomasz Makowski	.....
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	.....
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	.....
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	... ..
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	.. ..