



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 852/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący posiedzenia,
Z-ca przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej LASEK
Z-ca przewodniczącego Komisji: mgr inż. Andrzej PUSSAK
Członek Komisji: dr inż. Michał CICHON
Członek Komisji: mgr inż. Jacek JAWORSKI
Członek Komisji: mgr Tomasz KUCHCIŃSKI
Członek Komisji: inż. Tomasz MAKOWSKI
Członek Komisji: mgr inż. Waldemar TARGALSKI
Członek Komisji: mgr inż. Ryszard RUTKOWSKI
Członek Komisji: dr n. med. Jacek ROŻYŃSKI
Członek Komisji: dr inż. Stanisław ŻURKOWSKI

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2010 r., przedstawionych przez Dział Bezpieczeństwa Lotniczego Polskich Linii Lotniczych LOT S. A. wyników przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu Embraer 170 o znakach SP-LDE, który wydarzył się w dniu 20 czerwca 2010 r. na lotnisku Warszawa-Okęcie (EPWA) **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, iż:

Przyczyną incydentu było:

Nie zachowanie przez kierowcę ciągnika lotniskowego właściwej kolejności (nie stosowanie procedury) podczas odłączania agregatu prądotwórczego (ang. GPU = Ground Power Unit) od gniazda zasilania zewnętrznego samolotu. Sytuacja taka doprowadziła do tego, że agregat prądotwórczy został odholowany od samolotu bez wyłączenia go z gniazda, co doprowadziło do uszkodzenia gniazda samolotu i wtyczki agregatu.

A także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

1. Uzupełnienie procedury „Zasady odłączania agregatów prądotwórczych”,
2. Omówienie powyższego zdarzenia z pracownikami obsługi płytowej,
3. Włączenie opisu powyższego zdarzenia do szkoleń obsługi płytowej.

Podpisy Komisji:

Maciej LASEK: *Podpis nieczytelny*

Andrzej PUSSAK: *Podpis nieczytelny*

Michał CICHONŃ: *Podpis nieczytelny*

Jacek JAWORSKI: *Podpis nieczytelny*

Tomasz KUHCINIŃSKI: *Podpis nieczytelny*

Tomasz MAKOWSKI: *Podpis nieczytelny*

Waldemar TARGALSKI: *Podpis nieczytelny*

Ryszard RUTKOWSKI: *Podpis nieczytelny*

Jacek ROŻYŃSKI: *Podpis nieczytelny*

Stanisław ŻURKOWSKI: *Podpis nieczytelny*