



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 966/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędziński
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 19 października 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Bydgoszcz wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego, dotyczące samolotu B 737 o znakach rozpoznawczych EI-EBO, z dnia 28 sierpnia 2010 r., w którym ustalono, że:

Po wylądowaniu kapitan samolotu zgłosił prawdopodobne zderzenie z ptakiem podczas lądowania. Na pasie znaleziono martwą pustułę. Przeprowadzone oględziny samolotu nie wykazały uszkodzeń i samolot odleciał planowo. Zdarzenie można zakwalifikować jako potwierdzone zderzenie z ptakiem na terenie lotniska. Załoga była poinformowana o koncentracji ptaków NOTAMEM 4394/10

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaka w rejonie drogi startowej.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Trudności z odstraszeniem pustulek zarówno przez sokoły jak i urządzenia mechaniczne.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. pil. Andrzej Pussak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski	<i>Podpis nieczytelny</i>