



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 968/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Przewodniczący Posiedzenia | |
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | dr inż. Maciej Lasek |
| Członek Komisji: | dr inż. Michał Cichoń |
| Członek Komisji: | dr inż. pil. Dariusz Frątczak |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jacek Jaworski |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński |
| Członek Komisji: | mgr inż. pil. Waldemar Targalski |
| Członek Komisji: | dr inż. Stanisław Żurkowski |

W dniu 7 września 2011 r., na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Lotniskiem w Rzeszowie wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 737-800 o znakach rozpoznawczych EI-DCE, które wydarzyło się w dniu 28 sierpnia 2010 r. na lotnisku Rzeszów Jasionka (EPRZ), w którym ustalono że:

Podczas lądowania na wysokości ok. 5 m samolot zderzył się z małym ptakiem. Na drodze startowej znaleziono martwą jaskółkę. Wykonano przegląd samolotu ale nie stwierdzono śladów zderzenia ani uszkodzeń. Prawdopodobnie ptak został uderzony podwoziem lub w wyniku podmuchu zgiął na pasie startowym. Załoga złożyła raportu o zderzeniu.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż

Przyczyną incydentu była:

Obecność przelatującego ptaka na torze lotu samolotu.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycję zakupu dodatkowych urządzeń hukowych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Z-ca Przewodniczącego Komisji: | dr inż. Maciej Lasek | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji: | dr inż. Michał Cichoń | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji: | dr inż. pil. Dariusz Frątczak | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jacek Jaworski | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji: | dr n. med. Jacek Rożyński | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji: | mgr inż. pil. Waldemar Targalski | <i>Podpis nieczytelny</i> |
| Członek Komisji: | dr inż. Stanisław Żurkowski | <i>Podpis nieczytelny</i> |