


**ALBUM ILUSTRACJI**  
**z wypadku Szybowiec SZD-9-bis, Bocian o znakach**  
**rozpoznawczych SP-2804**  
**29.08.2010 r. godz.18:18 Dęblin**



1 Szkic miejsca wypadku



2. Widok ogólny szybowca Jantar po zakończeniu dobiegu



3 – Widok uszkodzonej płozy przedniej szybowca



4 – Widok płozy tylnej.





5 – Pęknięcie kadłuba w rejonie podwozia.



6. Uszkodzony kadłub w miejscu mocowania płoży ogonowej