



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 973/10

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Prowadzący posiedzenie -	dr inż. Maciej Lasek
Zastępca Przewodniczącego Komisji	
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 roku, przedstawionych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej okoliczności incydentu lotniczego, wygenerowanie przez pokładowy system zapobiegania kolizjom powietrza (ACAS) polecenia zmiany wysokości dla samolotów BAe Systems Avro 146-RJ85 o znakach rozpoznawczych: OO-DJV i Boeing 737-800 wydarzył się w dniu 27 sierpnia 2010 roku, w przestrzeni powietrznej FIR Warszawa (EPWW), **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006, Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i na ich podstawie uznaje, iż:

Przyczyną incydentu była:

Duża prędkość zniżania samolotu Boeing 737-800.

Zalecenia profilaktyczne:

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

1. We właściwych dokumentach wprowadzić przepis ograniczający prędkość wznoszenia/zniżania do 1000 stóp na minutę w przedziale wysokości 1000 stóp przed osiągnięciem nakazanej wysokości w Rejonie Informacji Powietrznej FIR - Warszawa (EPWW).
2. Doprowadzić do publikacji powyższego przepisu w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP – Polska.

Powyższe zalecenia zostały już sformułowane w dniu 12 sierpnia 2009 roku w Uchwale nr 440/07 jako zalecenie numerowane (2009-27). Do dnia dzisiejszego nie zostały one wprowadzone we właściwych dokumentach.

Podpisy komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji: Maciej Lasek

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Rożyński

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Michał Cichoń

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Ryszard Rutkowski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jacek Jaworski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Jerzy Kędzierski

Podpis nieczytelny

Członek Komisji: Bogdan Fydrych

Podpis nieczytelny
