

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu incydentu:

Komisja uznała, że okolicznością sprzyjającą zaistnieniu incydentu był niewłaściwy nadzór instruktora kierującego startem nad statkami powietrznymi operującymi w pobliżu kwadratu.

Komisja także akceptuje następujące **zastosowane środki profilaktyczne:**

- omówienie incydentu z całym personelem obecnym na lotach,
- omówienie incydentu na konferencji lotno-technicznej przed sezonem 2012.

Podpisy Komisji

Przewodniczący posiedzenia,

Zastępca przewodniczącego Komisji

podpis na oryginale

Zastępca przewodniczącego Komisji

podpis na oryginale

Członkowie Komisji:

Michał Cichoń

podpis na oryginale

Dariusz Frączak

podpis na oryginale

Bogdan Fydrych

podpis na oryginale

Jerzy Kędziński

podpis na oryginale

Tomasz Kuchciński

podpis na oryginale

Piotr Lipiec

podpis na oryginale

Jacek Rożyński

podpis na oryginale

Ryszard Rutkowski

podpis na oryginale

Waldemar Targalski

podpis na oryginale