



**MINISTERSTWO TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 1149/11**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący posiedzenia  
Przewodniczący Komisji: dr inż. Maciej Lasek  
Zastępca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Dariusz Frątczak  
Członek Komisji: mgr inż. Ryszard Rutkowski  
Członek Komisji: mgr inż. Waldemar Targalski  
Członek Komisji: inż. Tomasz Makowski  
Członek Komisji: Robert Ochwat

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 roku, okoliczności zdarzenia lotniczego śmigłowca EC35, które wydarzyło się w dniu 05 września 2011 roku, w strefie kontrolowanej lotniska EPLL, działając w oparciu o **art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE** (Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu zdarzenia otrzymanym od państwowego organu zarządzania przestrzenią powietrzną za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania.

### **Przebieg i okoliczności zdarzenia:**

Śmigłowiec EC35 po starcie z lotniska EPLL wykonujący lot na trasie Aleksandrów-Rąbień zaobserwował i zgłosił na wschód od punktu NOVEMBER przelot modelu latającego nad śmigłowcem. Załoga EC35 przekazała informację do Krl TWR EPLL, który stwierdził naruszenie przestrzeni kontrolowanej CTR EPKK. W wyniku podjętych działań, skierowany został patrol policji, który zlokalizował osoby kierujące modelami samolotów.

### **Przyczyną incydentu były:**

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania przestrzeni kontrolowanej przez modelarzy.

### **Propozycje działań profilaktycznych:**

Przeprowadzenie w branżowych czasopismach oraz Internecie akcji uświadamiającej środowiska modelarzy o zasadach użytkowania przestrzeni kontrolowanej oraz o potencjalnych niebezpieczeństwach wynikających z jej naruszenia.

**Komisja nie formułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:**

**Nadzorujący badanie:**

Robert Ochwat *podpis na oryginale*