



MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 1188/11

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Członek Komisji.....	CICHON Michał
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KĘDZIERKI Jerzy
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	TARGALSKI Waldemar
Członek Komisji.....	ŻURKOWSKI Stanisław

W dniu 7 grudnia 2011 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez Ad Astra Warsaw Flight Academy okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu Diamond DA-20C1 znaki rozp. SP-NCB, które wydarzyło się w dniu 11 września 2011 r. na lotnisku Warszawa-Babice [EPBC].

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Podczas kołowania na start drogami kołowania Alfa i Delta doszło do uszkodzenia dętki i utraty powietrza z ogumienia koła lewego podwozia głównego.

Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła informacje zawarte w zgłoszeniu zdarzenia za wystarczające do jego wyjaśnienia i uznała, iż:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu lotniczego było uszkodzenie dętki ogumienia wskutek obecności ciała obcego na jednej z dróg kołowania, spowodowane niewłaściwym utrzymaniem stanu czystości ich nawierzchni.

Komisja, wobec powtarzania się tego rodzaju zdarzeń na lotnisku Warszawa-Babice oraz przecinania się dróg ruchu kołowego pojazdów przybywających spoza lotniska z drogami kołowania statków powietrznych, formułuje następujące zalecenie profilaktyczne dla zarządzającego lotniskiem:

W związku z powtarzaniem się zjawiska przebicia ogumienia samolotów kołujących po lotnisku EPBC (zwłaszcza po drodze kołowania Alfa) zaleca się organowi zarządzającemu lotniskiem wprowadzenie do instrukcji bezpieczeństwa lotniska i ścisłe przestrzeganie zasad utrzymania czystości nawierzchni drogi startowej i nawierzchni dróg kołowania.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	LASEK Maciej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	CICHÓN Michał	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KĘDZIERKI Jerzy	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	TARGALSKI Waldemar	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ŻURKOWSKI Stanisław	<i>Podpis nieczytelny</i>