



Dot. incydentu nr: 1402/14

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Po rozpatrzeniu w dniu 27 sierpnia 2014 r., przedstawionych przez organizatora szkolenia informacji o okolicznościach zaistnienia zdarzenia lotniczego spadochronu Voyager 280, które wydarzyło się 17 sierpnia 2014 r., w Lesznie – lotnisko EPLS, działając w oparciu o **art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 996/2010 w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylającego dyrektywę 94/56/WE¹**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończenia badania.

Informacje/raport o zdarzeniu

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek wykonywał 20 skok ze spadochronem, 3 w tym roku, (zadanie SL-1 – skok z samoczynnym otwarciem). Wysokość skoku 1000 m, samolot PZL-101. Z relacji wyrzucającego wynika, że oddzielenie od samolotu zostało wykonane nieprawidłowo i uczeń wykonał salto. Lewa noga dostała się w wyplatające się linki. Kilka linek znalazło się pod lewym kolaniem ucznia, co spowodowało deformację czaszy i obroty spadochronu. Uczeń próbował uwolnić nogę z linek, a gdy stwierdził, że jest to niemożliwe wyczepił czaszę główną i pociągnął uchwyt wyzwalający spadochronu zapasowego. Gdy taśmy nośne czaszy głównej oddzieliły się od uprzęży, zadziałał system RSL. Wystartował pilocik sprężynowy spadochronu zapasowego, a linki czaszy głównej zsunęły się z nogi skoczka. Uczeń na prawidłowo wypełnionym spadochronie zapasowym wylądował na użytkowej części lotniska. Czasza główna wraz z zaplątaną w niej osłonką spadochronu zapasowego spadła obok lotniska. Skoczek nie odniósł obrażeń. Spadochron nie został uszkodzony.

Przyczyna zdarzenia lotniczego:

Nieprawidłowe oddzielenie się od statku powietrznego.

Działania profilaktyczne podjęte przez organizatora szkolenia:

Zaistniałe zdarzenie omówiono ze skoczkami. Z uczniami-skoczkami przeprowadzono dodatkowe zajęcia z postępowania w sytuacjach awaryjnych. Dalsze wykonywanie skoków przez ucznia-skoczka uwarunkowano pozytywnym wynikiem egzaminu z techniki skoku i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

¹ Dz. U. UE. L. z 2010 r., Nr 295, poz. 35

Komisja nie formułowała **zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.**

Podpis nadzorującego badanie

podpis na oryginale