



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 9/11

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski

Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 r. rozpatrzono przedstawione przez Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu A-321, o znakach rozpoznawczych EI-CPD, które wydarzyło się w dniu 3 stycznia 2011 r. na lotnisku Kraków-Balice. W czasie badania ustalono, że:

Po starcie na wysokości ok.4000 stóp załoga zgłosiła, iż nastąpiła kolizja z ptakiem w czasie rozbiegu. Sprawdzone pas i znaleziono szczątki ptaka (bażant – kura) oraz szczątki rozbitego reflektora znajdującego się na przedniej goleni samolotu. Zawiadomiono załogę o uszkodzeniu przedniego reflektora. Załoga kontynuowała lot. Wymieniono korespondencję między Działem Bezpieczeństwa Portu a przewoźnikiem (Aer Lingus). **Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznaje, że:

Przyczyną incydentu było:

Obecność ptaka – bażanta na drodze startowej. Ponieważ zdarzenie miało miejsce w porze nocnej było to zdarzenie incydentalne, gdyż ptaki te w nocy co do zasady nie są aktywne.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

Przedstawianie się ptaków na teren lotniska.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione przez zarządzającego lotniskiem działania profilaktyczne.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Ryszard Rutkowski	<i>podpis nieczytelny</i>