



MINISTERSTWO TRANSPORTU,  
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ  
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 272/11

## UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	LASEK Maciej
Członek Komisji.....	CICHON Michał
Członek Komisji.....	KĘDZIERSKI Jerzy
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	ROŻYŃSKI Jacek
Członek Komisji.....	RUTKOWSKI Ryszard
Członek Komisji.....	ŻURKOWSKI Stanisław

W dniu 14 grudnia 2011 r., podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez Blue Jet sp. z o.o. wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu Bombardier-Canadair CL300 znaki rozp. SP-ZSZ, które wydarzyło się w dniu 03 kwietnia 2011 r. podczas lotu zaplanowanego na trasie Warszawa-Cannes.

### Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Okolo 50 minut po starcie, o godz. 16:20 UTC podczas lotu na FL400 pojawił się komunikat CAS „R HYD PRESS LOW”. Wykonano odpowiednią procedurę, a FIR Monachium nakazał obniżenie lotu do FL280. Ponieważ lotnisko Cannes było za krótkie do lądowania z zasygnalizowaną usterką, zmieniono port docelowy na pobliskie lotnisko w Nicei. Lądowanie przebiegło bez problemów. Podczas przeglądu po lądowaniu stwierdzono uszkodzony przewód hydrauliczny „EDP pressure line”. Przewód wymieniono i po odpowiednich próbach samolot dopuszczono do lotu.

**Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznała, iż:**

**Przyczyną incydentu lotniczego było pęknięcie przewodu hydraulicznego „EDP pressure line” z nieustalonego powodu.**

Komisja akceptuje działania profilaktyczne podjęte przez Blue Jet sp. z o.o.:

- 1) **Powiadomienie producenta o zdarzeniu,**
- 2) **Poinformowanie pilotów Blue Jet sp. z o.o. o zdarzeniu.**

Komisja nie formułuje zaleceń profilaktycznych.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	LASEK Maciej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	CICHON Michał	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KĘDZIERSKI Jerzy	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ROŻYŃSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	RUTKOWSKI Ryszard	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ŻURKOWSKI Stanisław	<i>Podpis nieczytelny</i>