



**MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ**

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 441/11

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: mgr inż. pil Andrzej Pussak

Z-ca Przewodniczącego Komisji dr inż. Maciej Lasek

Członek Komisji: dr inż. Michał Cichoń

Członek Komisji: dr inż. pil. Dariusz Frątczak

Członek Komisji: mgr inż. Jerzy Kędzierski

Członek Komisji: mgr Tomasz Kuchciński

Członek Komisji: mgr inż. Piotr Lipiec

Członek Komisji: dr n. med. Jacek Rożyński

Członek Komisji: mgr inż. pil. Waldemar Targalski

W dniu 21 grudnia 2011 r. podczas posiedzenia Komisja rozpatrywała przedstawione przez Zarządzającego Portem Lotniczym Gdańsk wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu CRJ-900 o znakach rozpoznawczych OY-KFD, które wydarzyło się w dniu 10 maja 2011 r., na lotnisku Gdańsk (EPGD).

Przebieg i okoliczności zdarzenia.

W czasie kontroli drogi startowej znaleziono szczątki gołębia. Ponieważ żadna załoga nie zgłosiła zderzenia z ptakiem starano się ustalić jakiego samolotu mogło to dotyczyć. Dopiero po ponad godzinie Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego otrzymał informację, iż był to samolot SAS, którego lot do Kopenhagi musi zostać odwołany z powodu uszkodzenia po zderzeniu z ptakiem. Uszkodzona została rurka Pitot'a. Poproszono załogę o złożenie raportu o zderzeniu z ptakiem. Załoga podała, że zderzyła się z gołębiem, ale faktu tego nie zgłosiła Dyżurnemu Portu.

Działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.), Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjęła ustalenia wyżej wymienionego podmiotu i uznała, iż:

Przyczyną incydentu była:

Obecność ptaka w kontrolowanej przestrzeni portu.

Zalecenia profilaktyczne:

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez Zarządzającego Lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	mgr inż. Andrzej Pussak	<i>podpis nieczytelny</i>
Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. Michał Cichoń	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr Tomasz Kuchciński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. Piotr Lipiec	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński	<i>podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji:	mgr inż. pil. Waldemar Targalski	<i>podpis nieczytelny</i>