



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 503/11

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

Z-ca Przewodniczącego Komisji, przew. posiedzenia.....	PUSSAK Andrzej
Członek Komisji.....	FRĄTCZAK Dariusz
Członek Komisji.....	JAWORSKI Jacek
Członek Komisji.....	KĘDZIERSKI Jerzy
Członek Komisji.....	KUCHCIŃSKI Tomasz
Członek Komisji.....	LIPIEC Piotr
Członek Komisji.....	MAKOWSKI Tomasz
Członek Komisji.....	TARGALSKI Waldemar
Członek Komisji.....	ŻURKOWSKI Stanisław

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2011 r. przedstawionych przez SprintAir SA okoliczności zdarzenia lotniczego samolotu SAAB SF-340A zn.rozp. SP-KPZ, które wydarzyło się w dniu 24 maja 2011 r. podczas lądowania na lotnisku Gdańsk-Rębiechowo [EPGD], **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przyjmuje ustalenia ww. podmiotu i uznaje iż:

Przyczyną incydentu polegającego na wykonaniu lądowania z asystą służb lotniskowych z powodu stwierdzenia braku sygnalizacji właściwego położenia podwozia przedniego, była nieprawidłowa sygnalizacja położenia podwozia, spowodowana zacięciem się jednej pary styków przełącznika sygnalizacji położenia podwozia.

Komisja akceptuje środki profilaktyczne, podjęte przez SprintAir SA:

- 1. Zapoznanie personelu latającego z incydemem,**
- 2. Sprawdzenie i czyszczenie styków przełącznika sygnalizacji położenia podwozia przedniego na samolocie SP-KPZ,**
- 3. Zaplanowanie prewencyjnej wymiany przełącznika sygnalizacji położenia podwozia przedniego na samolocie SP-KPZ,**
- 4. Sprawdzenie przełącznika sygnalizacji położenia podwozia przedniego na innych samolotach SprintAir podczas prac okresowych.**

Komisja nie proponuje innych środków profilaktycznych.

Podpisy komisji

Z-ca Przewodniczącego Komisji	PUSSAK Andrzej	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	FRĄTCZAK Dariusz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	JAWORSKI Jacek	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KĘDZIERSKI Jerzy	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	KUCHCIŃSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	LIPIEC Piotr	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	MAKOWSKI Tomasz	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	TARGALSKI Waldemar	<i>Podpis nieczytelny</i>
Członek Komisji	ŻURKOWSKI Stanisław	<i>Podpis nieczytelny</i>