

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku ultralekkiego samolotu
TECNAM P-96 GOLF; SP-SZMA
17 czerwca 2011 r., Kawęczyn



1 – Lądowisko Kawęczyn - trajektoria ruchu samolotu (czerwona strzałka pokazuje miejsce zatrzymania samolotu)



2 – Widok na samolot od tyłu z prawej strony. Widoczne ślady przemieszczania się samolotu i w oddali droga startowa i zabudowania przy lądowisku.



3 – Widok na samolot od przodu.



4 – Widok na samolot od tyłu.



5 – Widok na samolot z lewej strony.



6 – Widok na samolot od przodu z prawej strony.



7 – Wyłamane podwozie przednie.



8 – Widok na spód kadłuba (brak obu goleni podwozia).



9 – Widoczne wgniecenie kadłuba .



10 – Uszkodzona kłapa na lewym skrzydle.

KONIEC