



**MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY**  
**Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych**

**Dot. zdarzenia nr: 688/11**

## **UCHWAŁA**

**Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:**

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji:	dr inż. Maciej Lasek
Członek Komisji:	dr inż. pil. Dariusz Frątczak
Członek Komisji:	mgr inż. Bogdan Fydrych
Członek Komisji:	mgr inż. Jacek Jaworski
Członek Komisji:	mgr inż. Jerzy Kędzierski
Członek Komisji:	mgr inż. Piotr Lipiec
Członek Komisji:	dr n. med. Jacek Rożyński
Członek Komisji:	dr inż. Stanisław Żurkowski

W dniu 12 października 2011 r. na posiedzeniu rozpatrzono przedstawione przez Zarządzającego Portem Szczecin - Goleniów, wyniki przeprowadzonego badania zdarzenia lotniczego samolotu B 737-800 o znakach rozpoznawczych EI-DAC, z dnia 23 czerwca 2011 r., w którym ustalono, że:

Załoga zgłosiła, że czasie dobiegu nastąpiło zderzenie samolotu z ptakiem. Mały ptak (jaskółka) uderzył w słupek między szybami kabiny. Incydent nie spowodował uszkodzenia płatowca i nie wpłynął na dalszy przebieg lotu. Przed lądowaniem kontrolowano rejon lotniska i odstraszano ptaki metodami hukowymi.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, przyjęła przedstawione informacje, podjęła decyzję o zakończeniu badania i uznała, iż:

**Przyczyną incydentu była:**

Obecność pojedynczego ptaka w okolicy drogi startowej podczas lądowania samolotu.

**Zalecenia profilaktyczne:**

Komisja akceptuje przedstawione w raporcie przez zarządzającego lotniskiem propozycje działań profilaktycznych.

## Podpisy Komisji

Przewodniczący Posiedzenia

Z-ca Przewodniczącego Komisji: dr inż. Maciej Lasek      *podpis nieczytelny*

Członek Komisji:                      dr inż. pil. Dariusz Frątczak      *podpis nieczytelny*

Członek Komisji:                      mgr inż. Bogdan Fydrych      *podpis nieczytelny*

Członek Komisji:                      mgr inż. Jacek Jaworski      *podpis nieczytelny*

Członek Komisji:                      mgr inż. Jerzy Kędzierski      *podpis nieczytelny*

Członek Komisji:                      mgr inż. Piotr Lipiec      *podpis nieczytelny*

Członek Komisji:                      dr n. med. Jacek Rożyński      *podpis nieczytelny*

Członek Komisji:                      dr inż. Stanisław Żurkowski      *podpis nieczytelny*