



MINISTERSTWO TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Dot. zdarzenia nr: 616/12

UCHWAŁA

Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, w składzie:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Przewodniczący Komisji: | dr inż. Maciej Lasek |
| Sekretarz Komisji: | mgr Agata Kaczyńska |
| Członek Komisji: | dr inż. Michał Cichoń |
| Członek Komisji: | mgr inż. Jerzy Kędzierski |
| Członek Komisji: | mgr Tomasz Kuchciński |
| Członek Komisji: | inż. Tomasz Makowski |

Po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2012 r., okoliczności zdarzenia lotniczego spadochronu Crossfire2 109, które wydarzyło się w dniu 15 czerwca 2012 r., w miejscowości Chrcynno k/Nasielska, **działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.)**, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych uznała informacje zawarte w zgłoszeniu o zdarzeniu za wystarczające i podjęła decyzję o zakończeniu badania ustalając:

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Skoczek po zakończeniu zadania RW-4 zainicjował otwarcie czaszy głównej. Podczas procesu otwarcia czasza weszła w głębokie obroty. Skoczek wyczepił czaszę główną i otworzył czaszę zapasową. Lądowanie zostało wykonane bez dalszych następstw. Przeprowadzone oględziny spadochronu wykazały, że prawdopodobnie jedna linka sterownicza była niewłaściwie zahamowana uchwytem, co w czasie procesu otwarcia spowodowało uwolnienie tej linki i wejście czaszy w obroty.

Prawdopodobną przyczyną incydentu był:

Błąd popełniony w czasie składania spadochronu do skoku.

Komentarz organizatora skoków:

Czynność hamowania linek sterowniczych powinna być wykonywana starannie, ze zwróceniem uwagi na dokładne umieszczenie końcówki uchwyty w „łezce” linki sterowniczej oraz samego uchwyty i nadmiaru linki na właściwym miejscu na taśmie nośnej.

Podpisy Komisji

| |
|--------------------------------------|
| Przewodniczący Komisji: Maciej Lasek |
| Sekretarz Komisji: Agata Kaczyńska |
| Członek Komisji: Michał Cichoń |
| Członek Komisji: Jerzy Kędzierski |
| Członek Komisji: Tomasz Kuchciński |
| Członek Komisji: Tomasz Makowski |

podpis na oryginale

podpis na oryginale

podpis na oryginale

podpis na oryginale

podpis na oryginale

podpis na oryginale