

**Przedmiar robót nr 1 - budynek gospodarczy nr inw.  
108/36136/1 wymiana drzwi zewnętrznych  
Adamowo-Zastawa 4, 17-307 Mielnik**

<b>Lp.</b>	<b>Opis prac do wykonania</b>	<b>Ilość</b>
1.	Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowych wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych. Przygotowanie otworów drzwiowych do montażu nowych drzwi.	4szt.
2.	Montaż fabrycznie nowych drzwi stalowych o wymiarach zbliżonych do istniejących otworów. W przypadku rozbieżności w wymiarach niezbędne są wykucia i poszerzenia otworów. Parametry drzwi stalowych: profil skrzydła min. 40 mm x 30 mm - profil zamknięty ocynkowany profil ościeżnicy min. 50 mm x 50 mm – profil zamknięty ocynkowany wypełnienie blacha stalowa ocynkowana malowana w kolorze brązowym grubość blachy min. 0,55 mm odporna na czynniki atmosferyczne, tłoczenie pionowe jak w istniejącej bramie uchylnej, uszczelka po całym obwodzie, klamka i zamek fabryczny . Poniżej zdjęcia z przykładem montażu i obróbek drzwi w sąsiednim budynku.	4szt.
3.	Wykonanie obróbki murów wokół drzwi po obu stronach tynkiem cementowym mrozoodpornym wraz z malowaniem obróbek farbą nawierzchniową w kolorze elewacji budynku na zewnątrz i w kolorze białym od wewnątrz.	4 kpl.



**Przedmiar robót nr 2 - budynek gospodarczy nr inw. 108/524  
wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej  
Rogacze 81, 17-332 Milejczyce**

<b>Lp.</b>	<b>Opis prac do wykonania</b>	<b>Ilość</b>
1.	Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych o różnych wymiarach wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych. Przygotowanie otworów drzwiowych do montażu nowych drzwi. ( w tym 1 drzwi na strych)	4szt.
2.	Demontaż istniejących okien drewnianych o różnych wymiarach wraz z wykuciem z muru ościeżnic drewnianych. Przygotowanie otworów okiennych do montażu nowych okien	4szt.
2.	Montaż fabrycznie nowych drzwi stalowych o wymiarach zbliżonych do istniejących otworów. W przypadku rozbieżności w wymiarach niezbędne są wykucia i poszerzenia otworów. Parametry drzwi stalowych: profil skrzydła min. 40 mm x 30 mm - profil zamknięty ocynkowany profil ościeżnicy min. 50 mm x 50 mm – profil zamknięty ocynkowany wypełnienie blacha stalowa ocynkowana malowana w kolorze brązowym grubość blachy min. 0,55 mm odporna na czynniki atmosferyczne, tłoczenie pionowe, uszczelka po całym obwodzie, klamka i zamek.	4szt.
2.	Montaż fabrycznie nowych okien PCV typu fix o wymiarach zbliżonych do istniejących otworów. Ramy w kolorze brązowych.	4szt.
3.	Wykonanie obróbki murów wokół drzwi i okien po obu stronach tynkiem cementowym mrozoodpornym wraz z malowaniem obróbek farbą nawierzchniową w kolorze elewacji budynku na zewnątrz i w kolorze białym od wewnątrz.	8 kpl.

**Przedmiar robót nr 3 - budynek mieszkalny nr inw. 110/34125  
konserwacja drewnianej szalówki, malowanie stolarki okiennej,  
odtworzenie tynku mozaikowego na schodach zewnętrznych i  
ścianach piwnic  
Żurobice 114, 17 -306 Dziadkowice**

<b>Lp.</b>	<b>Opis prac do wykonania</b>	<b>Ilość</b>
1.	Oczyszczenie szalówki drewnianej z pozostałości po środku konserwującym oraz usunięcie powierzchniowej sinizny z desek. Deski należy oczyścić do uzyskania naturalnego koloru drewna ręcznie papierem ściernym lub mechanicznie przy użyciu wolnoobrotowych szlifierek	170m2
2.	Dokręcenie szalówki drewnianej oraz uzupełnienie brakujących wkrętów.	1kpl.
3.	Malowanie 3-krotne elewacji z szalówki drewnianej . Pierwsza warstwa bezbarwnym impregnatem gruntującym zapobiegającym korozji biologicznej. Dwie następne warstwy impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 6lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego w uzgodnieniu z Zamawiającym np. Remmers Farba do drewna Lazura 3w1 Hk-Lasur lub równoważny	170m2
4.	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej foliami malarskimi przed zabrudzeniem.	1kpl.
5.	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie drewnianej stolarki okiennej, po obu stronach w kolorze białym . Przed malowaniem powierzchnię należy dokładnie zmyć i odtłuścić. Usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki. Gładkie i błyszczące podłoże należy zmatowić i dokładnie odpylić. Stosować farby dedykowane do odnowienia stolarki okiennej np. Emalia Beckers Universo Pro półmat biały lub równoważny	1kpl.
6.	Odtworzenie tynku cienkowarstwowego mozaikowego na schodach zewnętrznych, murkach oporowych przy zjeździe do garażu oraz ścianach piwnic. W miejscach uszkodzeń należy uzupełnić ubytki podłoża. Kolor i struktura do uzgodnienia z Zamawiającym.	60m2

**Przedmiar robót nr 4 - ogrodzenie Leśniczówki Żurobice nr inw. 291/696 . Remont ogrodzenia sztachety drewniane na słupkach metalowych od strony frontowej, oraz naprawa ogrodzenia z siatki powlekaniej.**

<b>Lp.</b>	<b>Opis prac do wykonania w kancelariach</b>	<b>Ilość</b>
1.	Demontaż sztachet drewnianych, przykręcanych do metalowych szpągów ogrodzenie od strony frontowej.	38,5 mb.
2.	Przygotowanie metalowych elementów ogrodzenia tj. szpągi, słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana do malowania podkładem antykorozyjnym. Powierzchnię metalu oczyścić z luźno związanych nalotów korozji. Maksymalna grubość dobrze związanych z podłożem i nie dających się usunąć szczotką produktów korozji może wynosić nie więcej niż 0,3 mm. Przy renowacji należy usunąć resztki starej, łuszczącej się powłoki. Stare mocno przylegające powłoki zaleca się przeszlifować w celu zmatowienia powierzchni. Podłoże przed malowaniem podkładem powinno być dokładnie oczyszczone z wszelkich olejów, tłustych plam, wosków, smarów, pyłu, kurzu oraz soli. Zalecana ilość: 2 warstwy	1 kpl
3.	Malowanie elementów metalowych ogrodzenia: szpągi, słupki ogrodzeniowe, brama wjazdowa rozsuwana farbą poliuretanową dwuskładnikową w kolorze brązowym	1kpl
4.	Montaż drewnianych sztachet za pomocą wkrętów samowiercących po 4szt. na 1 sztachetę do wcześniej przygotowanych szpągów metalowych. UWAGA: Sztachety zostaną przekazane przez nadleśnictwo, nie należy wyceniać zakupu.	38,5mb
5.	Dwukrotne malowanie drewnianych sztachet impregnatem konserwującym odpornym na działanie promieni UV, z gwarancją producenta o trwałości minimum 6lat, w kolorze zbliżonym do istniejącego w uzgodnieniu z Zamawiającym np. Remmers Farba do drewna Lazura 3w1 Hk-Lasur lub równoważny	38,5mb

6.	Naprawa ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej PCV . Wyprostowanie pociętej siatki, przymocowanie do słupków ogrodzeniowych. Poprawienie mocowania drutów naciągowych, w razie uszkodzeń wymiana.	1kpl
----	--	------