

INFORMACJA
O POZYTYWNE ZAOPINIOWANYCH PROGRAMACH ZAPOBIEGANIA
POWAŻNYM AWARIOM

| Lp. | Powiat na terenie którego znajduje się zakład | Oznaczenie prowadzącego zakład, jego siedziba nr tel/fax. adres e-mail | Nazwa i siedziba zakładu nr tel/fax. adres strony internetowej | Data złożenia Programu Zapobiegania Poważnym Awariom | Data zaopiniowania Programu Zapobiegania Poważnym Awariom |
|-----|---|---|---|--|---|
| 1. | kielecki | MAXAM Polska Sp. z o.o. Duninów 206, 59-140 Chocianów Tel. 76/8192600 Fax. 076 8192670 biuro-polska@maxam.net | Skład Materiałów Wybuchowych "Rykoszyn" dz. nr ew. 510 Rykoszyn ul. Św. Jana Pawła II 30 26-065 Piekoszów | listopad 2016 r. | 24.11.2023 r. (zmiany) |
| 2. | kielecki | NITROERG Serwis Sp. z o.o. Wilków, skr. poczt. 140, 59-500 Zlotoryja Tel. 76/8787060 Fax. 076 8787060 nitroerg-serwis@nitroerg.pl | Skład Materiałów Wybuchowych dz. nr ew. 555/1-7 Wola Morawicka 26-026 Morawica | grudzień 2016 r. | 12.12.2018 r. (zmiany) |
| 3. | kielecki | SSE Polska Sp. z o.o. Rogów Sobócki ul. Wrocławska 58 55-050 Sobótka Tel. 71/3904122 Fax. 71/ 3904123 sse-polska(at)sse-polska.pl | Skład Materiałów Wybuchowych ul. Nastole 75 25-151 Kielce | grudzień 2017 r. | 30.11.2023 r. (zmiany) |

Kielce, dnia 28 grudnia 2023 r.

INFORMACJA

O PRZEDŁOŻONYCH ZGŁOSZENIACH ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU

| Lp. | Powiat na terenie którego znajduje się zakład | Oznaczenie prowadzącego zakład, jego siedziba nr tel/fax. adres e-mail | Nazwa i siedziba zakładu nr tel/fax. adres strony internetowej | Data przedłożenia zgłoszenia zakładu |
|-----|---|--|---|--------------------------------------|
| 1. | kielecki | MAXAM Polska Sp. z o.o. Duninów 206, 59-140 Chocianów Tel. 76/8192600 Fax. 076 8192670 biuro-polska@maxam.net | Skład Materiałów Wybuchowych "Rykoszyn" dz. nr ew. 510 Rykoszyn ul. Św. Jana Pawła II 30 26-065 Piekoszów | 28.11.2019 r. (aktualizacja) |
| 2. | kielecki | NITROERG Serwis Sp. z o.o. Wilków, skr. poczt. 140, 59-500 Złotoryja Tel. 76/8787060 Fax. 076 8787060 nitroerg-serwis@nitoerg.pl | Skład Materiałów Wybuchowych dz. nr ew. 555/1-7 Wola Morawicka 26-026 Morawica | 30.05.2018 r. (aktualizacja) |
| 3. | kielecki | SSE Polska Sp. z o.o. Rogów Sobócki ul. Wrocławska 58 55-050 Sobótka Tel. 71/3904122 Fax. 71/ 3904123 sse-polska(at)sse-polska.pl | Skład Materiałów Wybuchowych ul. Nastole 75 25-151 Kielce | 30.11.2023 r. (aktualizacja) |

Kielce, dnia 28 grudnia 2023 r.

INFORMACJA
O KONTROLACH PLANOWANYCH W TERENIE

| Lp. | Powiat na terenie którego znajduje się zakład | Nazwa i siedziba zakładu o zwiększonym ryzyku nr tel/fax. adres strony internetowej | Organ, który zaplanował kontrolę w zakładzie | Data ostatniej kontroli na terenie zakładu | Wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu |
|-----|---|---|---|--|---|
| 1. | kielecki | Skład Materiałów Wybuchowych „Rykoszyn” dz. nr ew. 510 Rykoszyn 26-065 Piekoszów | Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | w 2023 r. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach |
| 2. | kielecki | Skład Materiałów Wybuchowych dz. nr ew. 555/1-7 Wola Morawicka 26-026 Morawica | Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | w 2023 r. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach |
| 3. | kielecki | Skład Materiałów Wybuchowych ul. Nastole 75 25-151 Kielce | Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | w 2023 r. | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach |

Kielce, dnia 28 grudnia 2023 r.