

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa trzech ekstraktorów ultradźwiękowych firmy Infratest.

Oferta wykonawcy powinna obejmować wszelkie koszty związane z naprawą urządzeń w siedzibie WT-LD w Skarbimierzycach

Wykaz stwierdzonych usterek:

| | |
|-------------------------------|---|
| Numer seryjny: 2001208 | |
| 1 | Naprawa serwisowa |
| 2 | Zawór kulowy Ekstraktor ultradźwiękowy – nowy typ |
| 3 | Dysza drzwi komory przemywania do 20-1100 |
| 4 | Dysza komory przemywania do 20-1100 |
| Numer seryjny: 2014216 | |
| 1 | Naprawa serwisowa |
| 2 | Blokada elektromagnetyczna do 20-1100/20- 1120 |
| Numer seryjny: 2001108 | |
| 1 | Naprawa serwisowa |
| 2 | Silnik wirówki 20-1100 |

W przypadku powstania dodatkowych kosztów związanych z naprawami i częściami zamiennymi wykonawca będzie miał obowiązek niezwłocznego poinformowania zamawiającego o tym fakcie wraz z podaniem kwoty. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego dodatkowych kosztów zostanie sporządzony aneks do wcześniej zawartej umowy.

adres WT-LD w Szczecinie:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie
Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe
ul. Wiosenna 8
72-002 Skarbimierzyce