



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 08 czerwca 2022 r.

Znak: ZPS-2.983.1.2022.JL

Pan
Jarosław Furmanek
Prezes Zarządu
Sanatorium SAN Sp. z o. o.
ul. Kasprowicza 17
78-100 Kołobrzeg

W związku z przeprowadzoną **4 maja 2022 r.** przez **lek. med. Daniela Kołodziejczyka, Naczelnego Lekarza Uzdrowiska dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki**, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1301) kontrolą problemową w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego **pn.: Sanatorium SAN Sp. z o. o.**, przekazuję na podstawie § 20 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r., nr 47, poz. 346 z późn. zm.) niniejsze:

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Ocena działalności kontrolowanego podmiotu, wynikająca z ustaleń zawartych w protokole kontroli

Działalność zakładu lecznictwa uzdrowiskowego **pn.: Sanatorium SAN Sp. z o. o** nie jest zgodna w zakresie zawartym w pkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1301) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

1. Ocena działalności kontrolowanego podmiotu, wynikająca z ustaleń zawartych w protokole kontroli:

Działalność zakładu lecznictwa uzdrowiskowego **pn.: Sanatorium SAN Sp. z o. o** w niżej wymienionym zakresie nie jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1301) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

2. Opis przyczyn powstania, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie:

Podczas kontroli problemowej stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.):

- brak prowadzenia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Podczas kontroli zakładu przyrodoleczniczego naczelnym lekarzem uzdrowiska stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak instrukcji funkcjonalnej basenu leczniczego, która określa sposób eksploatacji basenu i monitorowania jakości wody i powietrza w hali basenowej,
- użytkowanie zestawu do biostymulacji laserowej niezgodne z wymaganiami i zaleceniami właściwej Polskiej Normy,
- brak prowadzenia pomiarów nasycenia CO₂ w kąpeli kwasowęglowej, które winno wynosić 2200 mg/l wody o naturalnej temperaturze,
- nieprawidłowe (zbyt niskie) stężenie solanki stosowanej w kąpeli solankowej w wannie.

Ww. nieprawidłowości zaburzają prawidłowy proces kinezyterapii, fizykoterapii, balneoterapii oraz zmniejszają bezpieczeństwo kuracjuszy podczas wykonywania ww. zabiegów. Osobą odpowiedzialną za ww. nieprawidłowości jest Pan Jarosław Furmanek - Prezes zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

3. Uwagi, wnioski i zalecenia w sprawie nie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

W związku z powyższym, na podstawie art. 20 ust. 3, zalecam:

- prowadzenie w kontrolowanym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia zgodnie z załącznikiem B Lp. 3 pkt. 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z dnia 23 lipca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 931 z późn. zm.),
- stworzenie instrukcji funkcjonalnej basenu leczniczego zgodnie z § 14 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1838),
- dostosowanie pomieszczenia do laseroterapii do kryteriów Polskiej Normy PN-EN 60825-1:2014:11 umożliwiającą bezpieczne korzystanie z urządzenia zgodnie z § 7 pkt 3 lit. e ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia,
- stosowanie urządzenia do pomiaru stężenia CO₂ w kąpeli kwasowęglowej zgodnie z § 7 pkt 18 lit. a ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia,
- stosowanie prawidłowego stężenia kąpeli solankowych zgodnie z art. 5 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2022 r., poz., 1072).

Zalecam, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056) usunąć stwierdzone nieprawidłowości **w terminie do 31 lipca 2022 r.**, za wyjątkiem zalecenia polegającego na prowadzeniu dokumentacji medycznej z rzetelnym opisem badania przedmiotowego kuracjusza i ordynowania zabiegów zgodnie ze sztuką medyczną tj. zgodnie z art. 8 i 9 Kodeksu Etyki Lekarskiej, które winno nastąpić **niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego wystąpienia pokontrolnego.**

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisem § 21 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 47 poz. 346 z późn. zm.) o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz realizacji zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, proszę zawiadomić mnie pisemnie w terminie **nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.**

Z up. Wojewody Zachodniopomorskiego

Justyna Borzym

Dyrektor wydziału
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

otrzymują: