

## KOMUNIKAT PKBWL

### W SPRAWIE WYPADKU SAMOLOTU BOMBARDIER W DNIU 10 STYCZNIA 2018 ROKU NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE

W dniu 10 stycznia 2018 roku o godzinie 19:19 czasu lokalnego samolot typu BOMBARDIER DASH, znaki rozpoznawcze SP-EQG, nr rejsu LO 3924 lądował awaryjnie na lotnisku Chopina w Warszawie. Przyczyna awaryjnego lądowania były problemy techniczne związane z golenią przedniego podwozia.

Na pokładzie było 59 pasażerów, 2 członków załogi lotniczej i 2 członków załogi kabinowej. Załoga i pasażerowie zostali bezpiecznie ewakuowani, podczas ewakuacji nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejsce wypadku przybyli członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, którzy wykonali rutynowe czynności, polegające na zabezpieczeniu rejestratorów pokładowych i zebraniu dowodów na miejscu zdarzenia.

W dniu dzisiejszym i w dniach następnych Zespół Badawczy PKBWL będzie wykonywał dalsze czynności mające na celu ustalenie przyczyny zdarzenia i zaproponowaniu działań zapobiegających takim zdarzeniom w przyszłości.