

W bezpośrednim sąsiedztwie  
zjazdów i mijanek należy  
dowiązać się wysokościowo i  
sytuacyjnie do tych elementów

rewitalizacja nawierzchni (uzupełnienie ubytków  
spulchnienie mechaniczne 10–15cm, nawodnienie,  
ponowne zagęszczenie z równoczesnym  
miałowaniem, oraz nadaniem spadków  
poprzecznych i podłużnych,