

Deklaracja dostępności architektonicznej Lubelski Oddział Regionalny ARiMR – budynek usługowo biurowy B przy ul. B. Dobrzańskiego 7b (20-262 Lublin)

W budynku mieści się:

Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich (BDSPB)
Biuro usytuowane jest na parterze.

Dojście do budynku

Dojście pieszo od ul. Hieronima Dekutowskiego i Józefa Franczaka „Lalka”
Przejścia dla pieszych przy ul. ul. Hieronima Dekutowskiego i Józefa Franczaka „Lalka” nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.

Dojazd do budynku

Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać z komunikacji miejskiej (Przystanek komunikacji miejskiej Majdanek), przystanek w odległości ok. 800 m.
Linia nr 23, 47, 153, 156, 157, 158, 161, 950.

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe znajdują się przy budynku (30 miejsc postojowych).

Wejście do budynku

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku.
Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe otwierane za pomocą uchwyty.
wejście główne do budynku



Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta usytuowanym na parterze budynku.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Karol Pawlonka, tel. 81 756 85 46, e-mail: Karol.Pawlonka@arimr.gov.pl
- Eryk Kowalik, tel. 81 756 85 62, e-mail: ERYK.KOWALIK@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego. Na tablicy informacyjnej w holu głównym budynku brak jest dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Toalety

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku w strefie administracyjnej. Dostęp możliwy po otwarciu drzwi z zamkiem elektronicznym przez pracownika BDSPB – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

Sale konferencyjne

W budynku na parterze znajdują się sala konferencyjna – dojście ciągami komunikacyjnymi o odpowiedniej szerokości.

Ewakuacja

Ewakuacja z pokoi biurowych odbywa się ciągami komunikacyjnymi do wyjścia głównego.

Budynek jest wyposażony w system alarmu pożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz bez możliwości rozgłaszania komunikatów głosowych).