

Zakres przedmiotu zamówienia

I. Elewacja – remont odpadającej warstwy ociepleniowej ze styropianu 4 ściany

1. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
2. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
3. Rynny dachowe z blachy
4. Rury spustowe z blachy
5. Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne. Malowanie impregnatem koloryzującym podbitki dachowej
6. Odcięcie odstającego tynku wraz z siatką, wzmocnienie płyt styropianowych klejem poliuretanowym
7. Wycięcie zawilgoconych i z dużym ubytkiem płyt styropianowych. Uzupelnienie
8. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
9. Gruntowanie nałożenie tynku
10. Rozebranie podokienników metalowych
11. Zamontowanie podokienników metalowych z blachy powlekanej