

Deklaracja dostępności architektonicznej Biura Powiatowego ARiMR w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego 4, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

W budynku mieszczą się biura:

Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wody Polskie, mieszkania nauczycieli i pracowników szkoły, szkoła muzyczna.

Pomieszczenia Biura Powiatowego ARiMR mieszczą się na parterze (POK) i na I piętrze - biura.

Dojście do budynku

Dojście pieszo z ul. Wyspiańskiego w głąb parku do budynku internatu lub z parkingu usytuowanego bezpośrednio przy wejściu. Z dworca beneficjenci mogą dotrzeć do BP taksówką, bądź pieszo (odległość około 1 km).

Miejsca parkingowe

Najbliższe miejsca parkingowe znajdują się na parkingu wewnętrznym, znajdującym się przy budynku (obok wejścia do POK).

Wejście do budynku

Wejście do POK znajduje się na szczycie budynku i jest możliwe po pokonaniu pięciu stopni (widok na załączonym poniżej zdjęciu).



Dla osób poruszających się na wózkach, zbudowany jest podjazd wyposażony w poręcz, który znajduje się przy wejściu głównym (od frontu budynku) i dalej przez

korytarz na parterze osoba na wózku może dotrzeć do POK (powyżej załączone zdjęcie).

Obsługa interesantów

Obsługa interesantów odbywa się w pomieszczeniu na parterze tj. w Pokoju Obsługi Klienta. W celu załatwienia sprawy w budynku nie ma potrzeby wchodzenia interesantów do pozostałej części Biura (na piętro).

Do budynku można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku został wyznaczony Asystent ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

- Piotr Maciejewski, tel. 54 237 07 15, e-mail: Piotr.Maciejewski@arimr.gov.pl
- Iwona Gołębiowska, tel. 54 282 85 22, e-mail: Iwona.Golebiowska2@arimr.gov.pl

Asystenci służą pomocą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie pokonywania barier występujących w tej lokalizacji ARiMR.

W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w ARiMR, osoba ze szczególnymi potrzebami, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w lokalu ARiMR, kontaktuje się z Asystentem telefonicznie lub mailowo podając:

- swoje imię, nazwisko oraz w przypadku posiadania nr ewidencji producentów,
- swoje dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail),
- rodzaj lub zakres spraw, jakie zamierza załatwić w danej jednostce terenowej ARiMR.
- stwierdzoną barierę architektoniczną w lokalizacji ARiMR wraz z informacją o stopniu jej wpływu na ograniczenie w dostępie do lokalizacji,

Asystent po zapoznaniu się z treścią zgłoszenia, udzieli osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia w zakresie obsługi Jej sprawy poprzez:

- wskazanie zgodnej z obowiązującymi w ARiMR procedurami formy obsługi, innej niż osobista, umożliwiającej obsługę bez konieczności wizyty w lokalu ARiMR lub/i;
- zapewnienie bezpośredniego wsparcia właściwego merytorycznie pracownika ARiMR, który będzie indywidualnie prowadził obsługę sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami lub/i;
- zapewnienie alternatywnego sposobu dostępu do lokalizacji ARiMR.

Pętla indukcyjna

W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na tablicy informacyjnej.

Toalety

Brak w budynku toalet dla osób niepełnosprawnych.

Ewakuacja

Ewakuacja z piętra odbywa się ciągiem komunikacyjnym (korytarz, klatka schodowa) i z parteru budynku na zewnątrz na parking przy wejściu.

Pomieszczenia ARiMR są wyposażone w system alarmu przeciwpożarowego (akustyczny bez wizualizacji oraz możliwości wysyłania komunikatów głosowych).